

Требования к п/ф

- 1 пресс-форма (изделие М10, 4 гнезда, ресурс от 100 000 циклов, автоматическая с ручным отделением литника, материал полипропилен)
- 2 пресс-форма (изделие М12, 4 гнезда, ресурс от 100 000 циклов, автоматическая с ручным отделением литника, материал полипропилен)
- 3 пресс-форма (изделие М14, 4 гнезда, ресурс от 100 000 циклов, автоматическая с ручным отделением литника, материал полипропилен)