



КПП-100-150.00.012

✓ Ra6,3 (✓)



Изометрия



| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|--|--------|-------|----------|--|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № докл. | Подпись и дата | | | | | | |
| | | | | | КПП-100-150.00.012 | | | | | |
| | | | | | Поршень | | Лит. | Масса | Масштаб | |
| | | | | | | | | 2,84 | 1:1 | |
| | | | | | Сталь 20 ГОСТ 1050-2013 | | Лист 1 | | Листов 1 | |
| | | | | | | | | | | |
| Изм/Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | | | |
| Разраб. | | | 21.02.23 | | | | | | | |
| Пров. | | | 13.03.23 | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | | | | |
| Согл. | | | 14.03.23 | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | | |

1. * Размеры для справок.

2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3. Покрытие: Хим. окс. прм.

4. Клеить клеймом ОТК.

5. Перед хранением и транспортированием на все поверхности нанести консервационный материал (например – Арматол 60).

6. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений

- * Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- Покрывание: Хим. окс. прм.
- Клеймить клеймом ОТК.
- Перед хранением и транспортированием на все поверхности нанести консервационный материал (например - Армотол 60).
- При хранении и транспортировании оберегать от повреждений

КПП-100-150.00.012

Поршень

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013