




✓ Ra 6,3 (✓)



1. Размеры для справок
2. Сварные швы выполнить по ГОСТ 30893.1: 141 771-76. Внешние швы зачистить Ra 12,5.
3. Покрытие : Хим. окс. прм.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 – т.

[illegible]