


Перв. примен.	
Справ. N	

1041260000711

Ra10 (✓)



- 1. *Размер для справок.
 - 2. Клеймить К на бирке.
- Хим. Окс. прм.

Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N	Подп. и дата
Инв. N подл.	Пров.	Т. контр.	Принял
Н. контр.	Утв.		

Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Принял				
Н. контр.				
Утв.				

1041260000711			
Штифт	Лист	Масса	Масштаб
		0,001	2:1
	Лист	Листов	1
Круг h11-6 ГОСТ 7417-75 45-B-M2-TB2-TO ГОСТ 1050-88			