



СНКМ.001.001.001

$$\sqrt{Ra_{3,2}(\sqrt{\phantom{x}})}$$


1. Неуказанные предельные отклонения размеров  $H11, h11, \pm \frac{IT12}{2}$ .
2. Неуказанные фаски  $1 \times 45^\circ$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

А

					СИКМ.001.001.001						
					Диск соединительный	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					36	1:4	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
					Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ5632-72	Лист			Листов	1	
Н. контр.											
Утв.											