


МУНДШТУК

$\varnothing 11 H7^{+0,018}$



## Деталь 2

Труда 12x2 - 12X18H9T ГОСТ 9941-81

