






ВР/М614261.002 СБ



ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НЕ СООБЩАЕТСЯ



1. \* Размеры для справок.  
2. Дугая сварка в защитном газе ГОСТ 14 771-76.  
3. Выполнить контроль ста процентов швов сварных соединений методом внешнего осмотра. Не допускаются несплошности и окисление сварного соединения.

|          |             |          |       |            |                               |        |         |
|----------|-------------|----------|-------|------------|-------------------------------|--------|---------|
|          |             |          |       |            | ВР/М.614261.002 СБ            |        |         |
|          |             |          |       |            | Завихритель<br>Сборный чертёж |        |         |
|          |             |          |       |            | Лист                          | Масса  | Масштаб |
|          |             |          |       |            |                               | 0,63   | 1:1     |
|          |             |          |       |            | Лист                          | Листов | 1       |
| Изм.     | Лист        | № докум. | Подп. | Дата       |                               |        |         |
| Разраб.  | Емельяненко |          |       | 13.02.2023 |                               |        |         |
| Пров.    | Вашарин     |          |       |            |                               |        |         |
| Т.контр. | Соловьев    |          |       |            |                               |        |         |
| Пров.    | Никитин     |          |       |            |                               |        |         |
| Н.контр. | Кочерга     |          |       |            |                               |        |         |
| Утв.     | Застрахов   |          |       |            |                               |        |         |

Копировал

Формат А2